

Звіт Experian AutoCheck

Звіт запущено: 24.07.2026 09:05:27 EDT

BMW X5 xDrive35d 2017 року випуску

Позашляховик 4D (3,0-літровий дизельний двигун I6)

VIN-номер:	5UXKS4C32H0U06002
Клас:	CUV - Середньорозмірний розкішний
Країна складання:	Сполучені Штати
Вік транспортного засобу:	9 років
Орієнтовний термін служби:	16.05.2017
Останній повідомлений одометр:	139 027 (18.05.2026)

[Переглянути етикетку транспортного засобу](#)

 Кількість власників

**Використання
транспортного засобу**
Флот

80



87

Оцінка AutoCheck

Ціна подібних транспортних засобів зазвичай коливається від 80 до 87 років.

[Більше інформації](#) 

Історія автомобіля з першого погляду



Штатний титульний бренд



Чистий



Бренд/проблеми аукціону



Без проблем



Аварія / Пошкодження
Про аварії чи пошкодження не повідомлялося



Без проблем



Відкрити перевірку відкликання



Немає відкритих відкликань



Страховий збиток / Передача



Без проблем



Перевірка одометра
Останній повідомлений пробіг: 139 027 (18.05.2026)



Без проблем



Сертифікований вживаний автомобіль



Інформація про CPO недоступна



Сервіс / Ремонт
86 послужних списків повідомлено



Без проблем



Додаткова історія

Заявлено про заставу, виправлено право власності



Повідомлені події




Цей транспортний засіб має право на захист від викупу

Через те, що в історії автомобіля немає зареєстрованих основних брендів, що реєструються в штаті. [Правила та умови](#)

[Дізнатися більше](#)

Аварія та пошкодження [На початок сторінки](#)



Ваш автомобіль перевіряється

До Experian AutoCheck не було повідомлено про жодні аварії чи пошкодження цього транспортного засобу. Оскільки не всі випадки, пов'язані з пошкодженнями, повідомляються до Experian AutoCheck, огляд може надати додаткову впевненість у стані транспортного засобу перед покупкою.



Спрацювала подушка безпеки



Структурні пошкодження



Перевернуто




Без пошкоджень



Піктограма зведення історії обслуговування Історія обслуговування [На початок сторінки](#)


Зведена історія обслуговування

Нижче наведено перелік послуг, про які повідомлялося для цього транспортного засобу. Зверніть увагу, що не всі випадки технічного обслуговування повідомляються до Experian AutoCheck.




Регулярна заміна оливи

- Повідомлялося про 10 нафтових сервісів
- Останнє обслуговування маслом відбулося 27.04.2023




Рідини підтримуються

- 7 промивань охолоджувальної рідини
- Остання рідина обслуговується 27.04.2023




Гальма обслуговуються

- 3 заміни гальмівних колодок
- Гальма востаннє обслуговувалися 02/10/2022




Обслуговування шин

Інформація недоступна.



Кондиціонер та клімат-контроль

- 1 повідомлено про обслуговування кондиціонерів
- Система кондиціонування повітря востаннє обслуговувалася 10.03.2023



Інші послуги

- Замінений салонний повітряний фільтр 27.04.2023
- Батарейку замінено 02/10/2022

Рекомендовані послуги OEM



Сервіс пробігу 120 000 миль

- Гальмівна рідина
- Заміна гальмівних колодок / датчика - передні
- Заміна гальмівних колодок / датчика - задні

[Дивитися більше](#)

Перевірка одометра [На початок сторінки](#)



Перевірка вашого транспортного засобу.

Від державного Департаменту автотранспортних засобів (DMV) або джерел, що надають дані з аукціонів, до AutoCheck не надходили повідомлення про марки одометрів, відкати, перекидання чи несанкціоноване втручання. AutoCheck також перевірів послідовність повідомлених показників одометра, щоб визначити, чи є якісь потенційні розбіжності.



Перевірка одометра державного титулу

Про проблеми не повідомлялося



Перевірка одометра на аукціоні

Про проблеми не повідомлялося



Перевірка розрахунку одометра

Про проблеми не повідомлялося

Детальна історія транспортного засобу [На початок сторінки](#)

Нижче наведено історичні події для цього автомобіля, перелічені в хронологічному порядку.

Транспортний засіб: BMW X5 xDrive35d 2017 року (5UXKS4C32H0U06002) **Дата звіту:** 24.07.2026 09:05:27 EDT

2017 рік

Підготовка транспортного засобу та інші заходи перед оформленням права власності [^](#)

Розташування: Каліфорнія

Дата підготовки: 05/2017

[Дата події](#) - 16.05.2017

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 4

[Джерело даних](#) – Запис дилера

[Деталі](#) - Транспортний засіб у наявності у дилера

[Дата події](#) - 25.05.2017

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 4

[Джерело даних](#) – Департамент автотранспорту

[Деталі](#) - Показники одометра від DMV

† Показники одометра не відповідають історії одометра. Це може бути пов'язано з друкарською, канцелярською помилкою або помилкою округлення, і не обов'язково саме по собі є підтвердженням повернення показників одометра. Якщо ми отримаємо додаткову історію одометра, яка підтверджує повернення показників одометра, це відображення може змінитися, що може вплинути на інші аспекти цього звіту та кваліфікацію транспортного засобу

2017 рік

Власник 1



Розташування: Каліфорнія

У власності з: 06/2017

Використання: Флот

Дата події - 13.06.2017

Розташування - МОНТЕРЕЙ, КАЛІФОРНІЯ

Джерело даних – Департамент автотранспорту

Деталі - Подія /поновлення реєстрації права власності (повідомлене обтяження)

Дата події - 27.02.2018

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 8 349

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Багатоточковий огляд транспортного засобу Обслуговування
двигуна Обслуговування
вихлопної системи Обслуговування
шин або дисків Виконано обслуговування
Заміна мастила, оливи та/або фільтра

Дата події - 04/03/2018

Розташування - МОНТЕРЕЙ, КАЛІФОРНІЯ

Джерело даних – Департамент автотранспорту

Деталі - Право власності (повідомлено про заставу)
Виправлене право власності (повідомлено про заставу)
Реєстраційна подія/поновлення

Дата події - 28.01.2019

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 18 570

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Обслуговування паливної системи Обслуговування
або заміна акумулятора
Багатоточковий огляд транспортного засобу Обслуговування
двигуна
Виконано обслуговування шин або дисків

Дата події - 02/06/2019

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 18 570

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Обслуговувана паливна система

Дата події - 02/06/2019

[Розташування](#) - Каліфорнія
[Джерело даних](#) – Сервісна книжка
[Деталі](#) - Огляд транспортного засобу

[Дата події](#) - 02/06/2019

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Незалежний ремонтний центр

[Деталі](#) - Багатоточкова перевірка транспортного засобу з обслуговуванням або заміною акумулятора

[Дата події](#) - 02/06/2019

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Виконано обслуговування відкриття транспортного засобу
Детальний огляд
електричної системи транспортного засобу Виконано
обслуговування шин або дисків

[Дата події](#) - 03/05/2019

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Одометр](#) - 19 205

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Транспортний засіб пройшов технічне обслуговування або перевірку

[Дата події](#) - 03/06/2019

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Виконано послугу відкриття транспортних засобів.
Детальне
обслуговування електричної системи транспортного засобу.

[Дата події](#) - 03/06/2019

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 19 205

[Джерело даних](#) – Незалежний ремонтний центр

[Деталі](#) - Транспортний засіб пройшов технічне обслуговування або перевірку

[Дата події](#) - 20.05.2019

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 22 178

[Джерело даних](#) – Департамент автотранспорту

[Деталі](#) - Пройдено перевірку на викиди

[Дата події](#) - 21.08.2019

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 25 634

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Заміна повітряного фільтра,
багатоточкова перевірка автомобіля

[Дата події](#) - 21.08.2019

[Розташування](#) - Каліфорнія

Одометр - 25 634

[Джерело даних](#) – Незалежний ремонтний центр

[Деталі](#) - Обслуговування двигуна

[Дата події](#) - 21.08.2019

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Рекомендоване технічне обслуговування,
заміна та/або обслуговування склоочисників
, обслуговування шин або дисків

[Дата події](#) - 21.08.2019

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Незалежний ремонтний центр

[Деталі](#) - Заміна мастила, оливи та/або фільтра

[Дата події](#) - 26.08.2019

[Розташування](#) - Каліфорнія

Одометр - 25 931

[Джерело даних](#) – Незалежний ремонтний центр

[Деталі](#) - Транспортний засіб пройшов технічне обслуговування або перевірку

[Дата події](#) - 28.08.2019

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 26 030

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Обслуговування або заміна акумулятора,
багатоточкова перевірка транспортного засобу,
виконання робіт з обслуговування шин або дисків

[Дата події](#) - 09/12/2019

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Огляд транспортного засобу

[Дата події](#) - 09/12/2019

Розташування - Каліфорнія
Одометр - 26 030

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Багатоточкова перевірка транспортного засобу з обслуговуванням або заміною акумулятора

Дата події - 09/12/2019

Розташування - Каліфорнія

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Виконано обслуговування відкликання транспортного засобу
Детальний огляд транспортного засобу
Виконано обслуговування шин або дисків

Дата події - 18.09.2019

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 26 534

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Огляд транспортного засобу

Дата події - 18.09.2019

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 26 534

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Багатоточкова перевірка транспортних засобів

Дата події - 18.09.2019

Розташування - Каліфорнія

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Виконано обслуговування відкликання транспортного засобу
Детальний огляд транспортного засобу
Виконано обслуговування шин або дисків

Дата події - 30.09.2019

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 27 079

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Виконано багатоточковий огляд транспортного засобу,
послуги з шин або дисків

Дата події - 10/04/2019

Розташування - Каліфорнія

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Огляд транспортного засобу

Дата події - 10/04/2019

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 27 079

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Багатоточкова перевірка транспортних засобів

Дата події - 10/04/2019

Розташування - Каліфорнія

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Виконано обслуговування відкликання транспортного засобу
Детальний огляд транспортного засобу
Виконано обслуговування шин або дисків

Дата події - 07.10.2019

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 27 115

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Обслуговування двигуна
Виконано рекомендоване технічне обслуговування Виконано
обслуговування шин або дисків

Дата події - 10.10.2019

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 27 115

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Виконано обслуговування шин або дисків

Дата події - 11.11.2019

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 28 735

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Замінено повітряний фільтр

Дата події - 11.11.2019

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 28 735

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Багатоточкова перевірка транспортних засобів

Дата події - 11.11.2019

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Рекомендоване технічне обслуговування Виконано обслуговування шин або дисків

Дата події - 20.11.2019

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 29 113

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Багатоточкова перевірка транспортних засобів

Дата події - 20.11.2019

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 29 113

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Двигун обслужений,
виконано рекомендоване технічне обслуговування

Дата події - 20.11.2019

Розташування - Каліфорнія

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Обслуговувана електрична система

Дата події - 20.11.2019

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Виконано обслуговування шин або дисків

Дата події - 29.11.2019

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 29 163

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Транспортний засіб пройшов технічне обслуговування або перевірку

Дата події - 24.02.2020

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 34 057

Джерело даних – Незалежний ремонтний центр

Деталі - Обслуговувана паливна система

Дата події - 24.02.2020

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 34 057

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Огляд транспортного засобу

[Дата події](#) - 24.02.2020

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Заміна повітряного фільтра, багатоточковий огляд автомобіля, обслуговування двигуна, рекомендоване технічне обслуговування, обслуговування гальм, обслуговування світлових приладів або сигналів, обслуговування шин або дисків.

[Дата події](#) - 24.02.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Незалежний ремонтний центр

[Деталі](#) - Заміна мастила, оливи та/або фільтра

[Дата події](#) - 24.02.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Обслуговування автомобільних рідин

[Дата події](#) - 12.10.2020

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Одометр](#) - 40 717

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Обслуговування або заміна акумулятора, багатоточковий огляд транспортного засобу, обслуговування фар або сигналів, обслуговування шин або дисків, виконання технічного обслуговування

[Дата події](#) - 16.10.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Огляд транспортного засобу

[Дата події](#) - 16.10.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 40 717

[Джерело даних](#) – Незалежний ремонтний центр

[Деталі](#) - Багатоточкова перевірка транспортного засобу з обслуговуванням або заміною акумулятора

[Дата події](#) - 16.10.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Аксесуари, що обслуговувалися або встановлювалися

Детальний опис автомобіля

Шини або диски Виконане обслуговування

[Дата події](#) - 06.11.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 41 391

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Огляд транспортного засобу

[Дата події](#) - 06.11.2020

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Обслуговування або заміна акумулятора

[Дата події](#) - 06.11.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 41 391

[Джерело даних](#) – Незалежний ремонтний центр

[Деталі](#) - Багатоточкова перевірка транспортних засобів

[Дата події](#) - 06.11.2020

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Рекомендоване технічне обслуговування Виконано обслуговування шин або дисків

[Дата події](#) - 20.11.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 42 002

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Огляд транспортного засобу

[Дата події](#) - 20.11.2020

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Обслуговування або заміна акумулятора.

Багатоточковий огляд транспортного засобу.

Обслуговування двигуна.

Виконання рекомендованого технічного обслуговування.

[Дата події](#) - 20.11.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Детальна інформація про транспортний засіб

[Дата події](#) - 20.11.2020

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Виконано обслуговування шин або дисків

[Дата події](#) - 20.11.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 42 002

[Джерело даних](#) – Незалежний ремонтний центр

[Деталі](#) - Заміна мастила, оливи та/або фільтра

[Дата події](#) - 20.11.2020

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Обслуговування автомобільних рідин

[Дата події](#) - 05/05/2021

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Одометр](#) - 48 324

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Заміна та/або обслуговування склоочисників

[Дата події](#) - 24.05.2021

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 49 111

[Джерело даних](#) – Департамент автотранспорту

[Деталі](#) - Пройдено перевірку на викиди

[Дата події](#) - 07/02/2021

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 50 632

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Огляд транспортного засобу

[Дата події](#) - 07/02/2021

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Заміна повітряного фільтра,
багатоточкова перевірка автомобіля,
обслуговування двигуна

[Дата події](#) - 07/02/2021

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Детальна інформація про транспортний засіб

[Дата події](#) - 07/02/2021

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Заміна склоочисників та/або обслуговування
шин або дисків, виконане обслуговування,
заміна мастила, оливи та/або фільтра

[Дата події](#) - 07/02/2021

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Обслуговування автомобільних рідин

[Дата події](#) - 03.12.2021

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 59 446

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Обслуговувана паливна система Перевірка
автомобіля Обслуговувана
система викидів Обслуговуваний відкликаний
автомобіль Виконано обслуговування
Детальний огляд автомобіля
Обслуговувана вихлопна система
Обслуговувана гальмівна система
Обслуговувана електрична система Обслуговувані
шин або дисків Заміна
мастила, оливи та/або фільтра
Обслуговувані рідини автомобіля

[Дата події](#) - 02/04/2022

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 62 588

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Огляд транспортного засобу

[Дата події](#) - 02/04/2022

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Одометр](#) - 62 588

[Джерело даних](#) - **Літія БМВ з Сісайду** 831.899.8888

[Деталі](#) - Багатоточковий огляд транспортного засобу.
Детальний огляд
шин або дисків транспортного засобу. Виконано обслуговування.

[Дата події](#) - 02/08/2022

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Одометр](#) - 62 672

[Джерело даних](#) - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

[Деталі](#) - Обслуговування паливної системи Обслуговування
або заміна акумулятора
Багатоточковий огляд автомобіля
Виконано рекомендоване технічне обслуговування Детальне обслуговування гальм
автомобіля Обслуговування електричної системи Виконано обслуговування шин або дисків

[Дата події](#) - 02/10/2022

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Одометр](#) - 62 660 †

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Обслуговувана паливна система
Перевірка автомобіля
Обслуговування або заміна
акумулятора Виконано відкриття автомобіля
Детальний огляд автомобіля
Обслуговування гальм Обслуговування
електричної системи Виконано
обслуговування шин або дисків

[Дата події](#) - 13.05.2022

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Одометр](#) - 68 309

[Джерело даних](#) - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

[Деталі](#) - Обслуговувана паливна система

[Дата події](#) - 13.05.2022

[Розташування](#) - Каліфорнія

[Джерело даних](#) – Сервісна книжка

[Деталі](#) - Огляд транспортного засобу

[Дата події](#) - 13.05.2022

[Розташування](#) - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

[Джерело даних](#) - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

[Деталі](#) - Заміна повітряного фільтра,
багатоточковий огляд автомобіля
, детальне
обслуговування шин або дисків,

заміна мастила, оливи та/або фільтра,
обслуговування рідин автомобіля

Дата події - 18.07.2022

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 70 858

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Огляд транспортного засобу

Дата події - 18.07.2022

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 70 858

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888_

Деталі - Багатоточковий огляд транспортного засобу
Детальний огляд
шин або дисків Транспортне засобу Виконано
обслуговування кузова

Дата події - 11/09/2022

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 77 399

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888_

Деталі - Обслуговувана паливна система

Дата події - 11/09/2022

Розташування - Каліфорнія

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Огляд транспортного засобу

Дата події - 11/09/2022

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888_

Деталі - Заміна повітряного фільтра,
обслуговування системи викидів,
багатоточкова перевірка транспортного засобу

Дата події - 11/09/2022

Розташування - Каліфорнія

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Виконано послугу відкликання транспортного засобу

Дата події - 11/09/2022

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

Деталі - Рекомендоване технічне обслуговування Детальний огляд вихлопної системи
автомобіля Обслуговування шин або дисків Обслуговування мастила, оливи та/або фільтра Обслуговування рідин автомобіля

Дата події - 28.02.2023

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 83 006

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

Деталі - Багатоточковий огляд транспортного засобу
Обслуговування або встановлення аксесуарів
Детальний огляд транспортного засобу
Шини або диски Виконано обслуговування Заміна
мастила, оливи та/або фільтра Виконано
кузовне обслуговування
Виконано рекламне обслуговування

Дата події - 03/10/2023

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 83 635

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

Деталі - Обслуговувана система охолодження

Дата події - 03/10/2023

Розташування - Каліфорнія

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Огляд транспортного засобу

Дата події - 03/10/2023

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

Деталі - Обслуговування системи викидів,
багатоточкова перевірка транспортного засобу

Дата події - 03/10/2023

Розташування - Каліфорнія

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Виконано послугу відкриття транспортного засобу

Дата події - 03/10/2023

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

Деталі - Обслуговування двигуна
Виконано рекомендоване технічне обслуговування Детальне обслуговування електричної системи
автомобіля Виконано обслуговування шин або дисків

Дата події - 27.04.2023

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 86 264

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

Деталі - Заміна повітряного фільтра,
багатоточкова перевірка автомобіля
, обслуговування шин або дисків,
заміна мастила, оливи та/або фільтра,
обслуговування кузова,
обслуговування рідин автомобіля

Дата події - 05/05/2023

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 86 789

Джерело даних – Департамент автотранспорту

Деталі - Пройдено перевірку на викиди

Дата події - 17.05.2023

Розташування - СІСАЙД, КАЛІФОРНІЯ

Одометр - 87 472

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

Деталі - Багатоточкова перевірка транспортного засобу. Виконання
технічного обслуговування шин або дисків.
Виконання кузовного обслуговування.

Дата події - 19.05.2023

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 87 472

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Перевірка транспортного засобу,
виконання технічного обслуговування шин або дисків

Дата події - 01.05.2025

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 122 408

Джерело даних – Департамент автотранспорту

Деталі - Пройдено перевірку на викиди

Дата події - 27.02.2026

Розташування -

Одометр - 136 198

Джерело даних - [Літія БМВ з Сісайду](#) 831.899.8888.

Джерело даних - [Лінійний VIN з VIN-кодом](#) 001.000.0000.

Деталі - Виконано багатоточковий огляд транспортного засобу, послуги з шин або дисків

Дата події - 03/03/2026

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 136 198

Джерело даних – Сервісна книжка

Деталі - Перевірено транспортний засіб, обслужено двигун, виконано обслуговування шин або дисків

Дата події - 15.05.2026

Розташування - ТИХООКЕАНСЬКИЙ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ РЕГІОН

Одометр - 139 027

Джерело даних – Автоаукціон

Деталі - Повідомлено на автоаукціоні

Дата події - 18.05.2026

Розташування - Каліфорнія

Одометр - 139 027

Джерело даних – Автоаукціон

Деталі - Аукціон оголошено як Флот/Оренда (КОЛІР ПОКАЖЕНО ЯК СИНІЙ)

† Показники одометра не відповідають історії одометра. Це може бути пов'язано з друкарською, канцелярською помилкою або помилкою округлення, і не обов'язково саме по собі є підтвердженням повернення показників одометра. Якщо ми отримаємо додаткову історію одометра, яка підтверджує повернення показників одометра, це відображення може змінитися, що може вплинути на інші аспекти цього звіту та кваліфікацію транспортного засобу.

 **Значок перевірки гарантії** Перевірка гарантії [На початок сторінки](#)

Гарантійне покриття, зазначене нижче, є приблизним показником, що базується на найкращій доступній даті обслуговування, показниках пробігу та гарантійній інформації. Введіть точні показники одометра нижче для отримання точніших результатів. Experian AutoCheck не гарантує покриття, будь ласка, перевірте ці результати та деталі покриття у авторизованого дилера.

Введіть пробіг:

Показати моє покриття

милі

Тип покриття	Залишок миль	Час, що залишився	Статус	Деталі покриття
Базовий 	-	-	 Термін дії минув	48 місяців / 50000 миль
Акумулятор 	-	-	-	Зверніться до сертифікованого дилера, щоб перевірити покриття
Корозія 	-	34 місяці	 Активний	144 місяці / Безлімітний пробіг

Тип покриття	Залишок миль	Час, що залишився	Статус	Деталі покриття
Силовий агрегат 	-	-	 Термін дії минув	48 місяців / 50000 миль
Допомога на дорозі 	-	-	 Термін дії минув	48 місяців / Безлімітний пробіг
Захист безпеки 	-	-	-	Зверніться до сертифікованого дилера, щоб перевірити покриття

Глосарій цього транспортного засобу [На початок сторінки](#)

Більше інформації доступно в повному [глосарії AutoCheck](#).

Термін	Розташування розділу	Визначення
Штатний титульний бренд	Історія автомобіля з першого погляду	«Брендовий титул» – це офіційне позначення, присвоєне державним агентством для пов'язання певної історії з транспортним засобом. Систему брендування було запроваджено для того, щоб попередити потенційних власників про пошкодження або інші зміни в транспортному засобі, про які вони могли б не знати. У цьому розділі відмічені такі бренди: пожежа, град, повінь, металобрухт/брухт, лимон, аварійний, відновлений/придатний для відновлення, бренди одометра (не фактичний пробіг, зламаний одометр, перевищення механічних обмежень, розбіжність у пробігу або підозрілий пробіг). Зверніть увагу, що бренди «Сірий ринок» та «Страховання, втрата або крадіжка» не відмічені в цьому полі та їх можна знайти в інших відповідних полях.
Проблема з аукціоном	Історія автомобіля з першого	У цьому розділі підсумовано будь-які проблеми, якщо про них

Умови та положення AutoCheck

Цей звіт та будь-яке посилання на нього регулюються [Умовами та положеннями AutoCheck](#). Якщо ви отримали звіт від кредитора/дилера, кредитор/дилер отримав ці Умови та положення та може поділитися ними з вами. Ці Умови та положення AutoCheck також доступні в будь-який час на сайті www.autocheck.com/terms або, написавши на адресу Experian: Experian Automotive C/O AutoCheck Customer Service 1515 E. Woodfield Road, Suite 500, Schaumburg, IL 60173.

Умови та положення захисту від викупу

Цей автомобіль (5UXKS4C32H0U06002) відповідає вимогам [програми захисту від викупу AutoCheck](#). Якщо ви отримали звіт від дилера, дилеру було надано умови та він може поділитися ними з вами. Ці Умови та положення захисту від викупу також доступні для вас у будь-який час на сайті www.autocheck.com/bbp/terms або у письмовому вигляді до Experian: Experian Automotive C/O AutoCheck Customer Service 1515 E. Woodfield Road, Suite 500, Schaumburg, IL 60173.

Про AutoCheck

Звіти AutoCheck з історії транспортних засобів від Experian Automotive – це провідна служба звітності про історію транспортних засобів. Завдяки експертній обробці даних база даних Experian Automotive містить понад 4 мільярди записів про півмільярда транспортних засобів. Кожен звіт з історії транспортних засобів AutoCheck додасть вам впевненості під час купівлі або продажу вашого наступного вживаного автомобіля, а також забезпечить чудове обслуговування клієнтів на кожному кроці.

Патентне повідомлення

Деякі аспекти цього звіту про історію транспортних засобів можуть бути охоплені патентом США 8,005,759.